









**PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGELOLAAN GEDUNG TELKOM 2026
(2083200602) - (GUDANG STO KRANJI)**

NO	AKTIVITAS PEKERJAAN	FOTO PEKERJAAN	
1	Pembersihan dinding		
2	Pembersihan dan perawatan lantai		
3	Pembersihan plafon		
4	Pembersihan atap bangunan		
5	Pembersihan luar gedung		
6	Pembersihan indoor bangunan		

NO	AKTIVITAS PEKERJAAN	FOTO PEKERJAAN	
7	Kebersihan toilet	 A person wearing a red shirt is shown from the side, reaching up to clean a white wall in a toilet. The wall has a decorative border of small, square tiles in shades of brown and white. The person is holding a cleaning tool against the wall.	 A photograph of a clean toilet. The walls are white with a decorative border of small, square tiles in shades of brown and white. A white toilet is visible in the lower right corner of the frame.