

**PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGELOLAAN GEDUNG TELKOM 2026
(2083201402) - (GUDANG STO TAMBELANG)**

NO	AKTIVITAS PEKERJAAN	FOTO PEKERJAAN	
1	Pembersihan dinding		
2	Pembersihan dan perawatan lantai		
3	Pembersihan plafon		
4	Pembersihan atap bangunan		
5	Pembersihan luar gedung		
6	Pembersihan indoor bangunan		

NO	AKTIVITAS PEKERJAAN	FOTO PEKERJAAN	
7	Kebersihan toilet	 A worker wearing a red long-sleeved shirt and dark pants is kneeling on a light-colored tiled floor in a bathroom. He is holding a small white container and appears to be cleaning or applying a product to the floor. There are blue plastic bottles and a long-handled brush nearby.	 A clean, empty toilet stall with light-colored tiled walls and floor. The stall is well-lit and appears to be in good condition. There is a sink and a toilet visible in the background.